


# Pièces détachées Tarif 2017

## Contres Lames Modules 5, 6 et 7

	Longueur en mm	Code Article des Vis	Code Article des Ecrous	Contre lame		Pas	Diam Perçage	
				Code Article	Prix HT €/pièce			
<b>MODULE 5</b>	1630	1002487	1000232	5045879	485.94 €	25 / 250	290	22 x 6
	1730	1002487	1000232	5079919	511.04 €	25 / 250	310	22 x 6
	1830	1002487	1000232	5045684	542.75 €	25 / 250	275	22 x 7
	2030	1002487	1000232	5045812	599.55 €	25 / 250	310	22 x 7
<b>MODULE 6</b>	2230	1002487	1000232	5045708	655.73 €	25 / 250	290	22 x 8
	2330	1002487	1000232	5079930	694.05 €	25 / 250	270	22 x 9
	2430	1002487	1000232	5045822	719.04 €	25 / 250	280	22 x 9
	2630	1002487	1000232	5076830	775.85 €	25 / 250	270	22 x 10
<b>MODULE 7</b>	1630	1002487	1000232	*****	*****	30 / 250	290	22 x 6
	1730	1002487	1000232	*****	*****	30 / 250	310	22 x 6
	1830	1002487	1000232	*****	*****	30 / 250	275	22 x 7
	2030	1002487	1000232	5079943	693.95 €	30 / 250	310	22 x 7
	2230	1002487	1000232	5079929	756.11 €	30 / 250	290	22 x 8
	2330	1002487	1000232	5079928	845.15 €	30 / 250	270	22 x 9
	2430	1002487	1000232	5077420	857.75 €	30 / 250	280	22 x 9
	2630	1002487	1000232	5047522	971.36 €	30 / 250	270	22 x 10
		5.57 HT €/pièce	2.65 HT €/pièce					



Contre lame double  
chanfrein en ROC 250