

Les mises à jour de cette liste sont disponibles sur notre site www.acb-morin.com

* Certains coupleurs n'ont pas encore été codifiés; pour ceux-là, vous avez un code générique où il vous suffit de remplacer MACHINE par la marque et le type de votre machine.

¹ ATTENTION, la commande d'origine pour les attaches rapides sur ces pelles n'est pas compatible avec les exigences d'installation de nos coupleurs. Pour parer à cette incompatibilité, vous devez, en plus du coupleur ACB, installer un Bloc Hydraulique pour pelle et une Bobine de tension adaptée à la machine. Pour plus d'information, nous consulter

MARQUE	MACHINES	MODULE	SERIE GODET	CLASSE DE DENT	MECANIQUE CODE ARTICLE*	MECANIQUE PRIX HT €	HYDRAULIQUE CODE ARTICLE*	HYDRAULIQUE PRIX HT €
ACB	REVERSIBLE M0S	0			5093427	1 014 €		
ACB	REVERSIBLE M1S	1			5093144	1 268 €		
ACB	REVERSIBLE M2S	2			5092910	1 676 €		
ACB	REVERSIBLE M3S	3			5103445	2 215 €		
ACB	REVERSIBLE M4S	4			5107121	3 047 €		
AIRMAN	AX10u	0	01	D5	MOS-MACHINE	851 €		
AIRMAN	AX17u	0	02	D5	5091584	851 €		
AIRMAN	AX27U-5F	1	13	D5	5088131	1 076 €		
BOBCAT	E08 E10	0	00	D5	5092047	851 €		
BOBCAT	E17 E19 E20	0	02	D5	5092047	851 €		
BOBCAT	E25 E26 E27 E32 E35	1	12	D5	5088196	1 076 €		
BOBCAT	E45 E50 E55	2	22	D8	5093439	1 445 €	5093440	2 168 €
BOBCAT	E57W E62	2	23	D8	5093454	1 445 €	5093453	2 168 €
BOBCAT	E80 E85	3	32	D10	5092740	1 889 €	5111110	2 883 €
CASE	CX15B CX16 CX18B	0	02	D5	5091409	851 €		
CASE	CX17C CX18C	0	02	D5	5093340	851 €		
CASE	CX26Bzts	1	12	D5	5100572	1 076 €		
CASE	CX26C CX30C	1	13	D5	5100630	1 076 €		
CASE	CX37C	1	13	D5	5093341	1 076 €		
CASE	CX57C CX60C	2	23	D8	5088928	1 445 €	5090121	2 168 €
CASE	580ST 590ST 695ST	3	31	D10	5102449	1 889 €	5104144	2 883 €
CASE	CX75 CX75SR CX80C WX95	3	32	D10	5100577	1 889 €	5107952	2 883 €
CASE	CX130D	5	53	D20			H5S-MACHINE	5 602 €
CASE	CX160B/C/D CX180/C/D	6	61	D20			5107887	6 695 €
CASE	CX210C CX210D CX230D	6	62	D30			5104521	6 695 €
CASE	CX250D	6	62	D40			5111109	6 695 €
CASE	CX350D CX370D	7	71	D40			5117420	10 739 €

Les mises à jour de cette liste sont disponibles sur notre site www.acb-morin.com

* Certains coupleurs n'ont pas encore été codifiés; pour ceux-là, vous avez un code générique où il vous suffit de remplacer MACHINE par la marque et le type de votre machine.

¹ ATTENTION, la commande d'origine pour les attaches rapides sur ces pelles n'est pas compatible avec les exigences d'installation de nos coupleurs. Pour parer à cette incompatibilité, vous devez, en plus du coupleur ACB, installer un Bloc Hydraulique pour pelle et une Bobine de tension adaptée à la machine. Pour plus d'information, nous consulter

MARQUE	MACHINES	MODULE	SERIE GODET	CLASSE DE DENT	MECANIQUE CODE ARTICLE*	MECANIQUE PRIX HT €	HYDRAULIQUE CODE ARTICLE*	HYDRAULIQUE PRIX HT €
CATERPILLAR	300.9D	0	01	D5	5088899	851 €		
CATERPILLAR	301 (tous modèles)	0	02	D5	5101247	851 €		
CATERPILLAR	302 (tous modèles)	1	12	D5	5094341	1 076 €		
CATERPILLAR	303 (tous modèles) 303.5E-CR 304E2-CR	1	13	D5	5102851	1 076 €		
CATERPILLAR	304C-CR 305C-CR 305D-CR 305.5D-CR 305.5E-CR	2	23	D8	5100611	1 445 €	5100610	2 168 €
CATERPILLAR	305CR	2	23	D8	5129985	1 445 €	5130051	2 168 €
CATERPILLAR	428F 432F 434F 444F	3	32	D15	5093680	1 889 €	5107848	2 883 €
CATERPILLAR	307D 308D 308E2-CR-SB	4	40	D10	5103840	2 697 €	H4S-MACHINE	3 712 €
CATERPILLAR	311F	5	52	D15			H5S-MACHINE	5 602 €
CATERPILLAR	313F	5	52	D20			H5S-MACHINE	5 602 €
CATERPILLAR	M313D	5	53	D20			H5S-MACHINE	5 602 €
CATERPILLAR	M315D	5	53	D20			5130384	5 602 €
CATERPILLAR	M318F	6	60	D30			5103990	6 695 €
CATERPILLAR	320F-L 323 (nouvelle génération) 323F-L 325F-L TIM B1	6	63	D30			5103942	6 695 €
CATERPILLAR	329EL CB2 324E	7	71	D30			5126219	10 739 €
CATERPILLAR	340F UHD TIM DB	7+	72	D55			H7S-MACHINE	10 739 €
CATERPILLAR	349E TIM TB	7+	72	D55			H7S-MACHINE	10 739 €
COLTRAX	CX10	0	00	D5	5093661	851 €		
COLTRAX	CX15 CX18	0	02	D5	5093833	851 €		
COLTRAX	CX22 CX25 CX35	1	12	D5	5088196	1 076 €		
COLTRAX	CX50 CX57 CX60	2	23	D8	5103050	1 445 €	5103049	2 168 €
COLTRAX	CX85	3	32	D10	5111930	1 889 €		2 883 €
DOOSAN	DX10Z	0	02	D5	5002947	851 €		
DOOSAN	DX19	0	02	D5	5093833	851 €		
DOOSAN	DX27Z	1	12	D5	5102770	1 076 €		
DOOSAN	DX30Z DX35Z	1	13	D5	5101358	1 076 €		
DOOSAN	DX57W DX62R-3 DX63-3	2	23	D8	5093454	1 445 €	5093453	2 168 €
DOOSAN	DX80R DX85R-3	3	32	D10	5092740	1 889 €	5111110	2 883 €
DOOSAN	DX140LC-5 DX140LCR-5 DX140W-5	5	53	D20			5119664	5 602 €
DOOSAN	DX160W-3 DX165W-5	6	60	D20			5110980	6 695 €
DOOSAN	DX225LC-3 DX235LC-5 DX235NLC-5	6	62	D40			5104145	6 695 €
DOOSAN	DX255LC-5	6	62	D40			5122064	6 695 €
DOOSAN	DX380LC-5	7	72	D55			5119537	10 739 €

Les mises à jour de cette liste sont disponibles sur notre site www.acb-morin.com

* Certains coupleurs n'ont pas encore été codifiés; pour ceux-là, vous avez un code générique où il vous suffit de remplacer MACHINE par la marque et le type de votre machine.

¹ ATTENTION, la commande d'origine pour les attaches rapides sur ces pelles n'est pas compatible avec les exigences d'installation de nos coupleurs. Pour parer à cette incompatibilité, vous devez, en plus du coupleur ACB, installer un Bloc Hydraulique pour pelle et une Bobine de tension adaptée à la machine. Pour plus d'information, nous consulter

MARQUE	MACHINES	MODULE	SERIE GODET	CLASSE DE DENT	MECANIQUE CODE ARTICLE*	MECANIQUE PRIX HT €	HYDRAULIQUE CODE ARTICLE*	HYDRAULIQUE PRIX HT €
EUROCOMACH	ES10ZT ES90 ES90ZT	0	00	D5	5093661	851 €		
EUROCOMACH	ES18ZT	0	02	D5	5093833	851 €		
EUROCOMACH	ES22SR ES25ZT ES28.2ZT ES35.2ZT	1	12	D5	5088196	1 076 €		
EUROCOMACH	ES40.2ZT	2	22	D5	5114676	1 445 €	5114675	2 168 €
EUROCOMACH	ES50ZT ES57ZT ES60TR	2	23	D8	5103050	1 445 €	5103049	2 168 €
EUROCOMACH	ES85SB ES85SB4 ES85ZT ES85ZT4	3	32	D10	5111930	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €
EUROCOMACH	ES95TR4	4	40	D10	5103981	2 697 €	H4S-MACHINE	3 712 €
EUROMACH	1500	1	12	D5	5105760	1 076 €		
EUROMACH	2500 MOBILE	1	13	D5	5093665	1 076 €		
EUROMACH	R45 BIGFOOT	2	22	D5	5105817	1 445 €	5105816	2 168 €
EUROMACH	3500 5000 R553	3	31	D8	5093755	1 889 €	5121215	2 883 €
EUROMACH	5500 R55/FORESTER	3	32	D10	5105813	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €
EUROMACH	6000 6500 R65 SUPER POWER/FORESTER/-3 PA	4	40	D15	5105812	2 697 €	H4S-MACHINE	3 712 €
EUROMACH	8500 R105 R85 R853 R85-BIGFOOT R85L	4	41	D20	5105812	2 697 €	H4S-MACHINE	3 712 €
EUROMACH	R105 R1053PA	5	52	D20			H5S-MACHINE	5 602 €
EUROMACH	R125 R125 FORESTER	5	52	D30			H5S-MACHINE	5 602 €
EUROMACH	R145 FORESTER	6	62	D30			H6S-MACHINE	6 695 €
HANIX	H55DR	2	23	D8	5107693	1 445 €	5107692	2 168 €
HIDROMEK	HMK102B HMK102S	3	32	D15	5103527	1 889 €	5109927	2 883 €
HIDROMEK	HMK140LC HMK140W	5	52	D20			H5S-MACHINE	5 602 €
HIDROMEK	HMK220 LC3	6	62	D40			H6S-MACHINE	6 695 €

Les mises à jour de cette liste sont disponibles sur notre site www.acb-morin.com

* Certains coupleurs n'ont pas encore été codifiés; pour ceux-là, vous avez un code générique où il vous suffit de remplacer MACHINE par la marque et le type de votre machine.

¹ ATTENTION, la commande d'origine pour les attaches rapides sur ces pelles n'est pas compatible avec les exigences d'installation de nos coupleurs. Pour parer à cette incompatibilité, vous devez, en plus du coupleur ACB, installer un Bloc Hydraulique pour pelle et une Bobine de tension adaptée à la machine. Pour plus d'information, nous consulter

MARQUE	MACHINES	MODULE	SERIE GODET	CLASSE DE DENT	MECANIQUE CODE ARTICLE*	MECANIQUE PRIX HT €	HYDRAULIQUE CODE ARTICLE*	HYDRAULIQUE PRIX HT €
HITACHI	ZX10U-2	0	01	D5	5093459	851 €		
HITACHI	ZX16-3 ZX17U-2/-5 ZX18-3 ZX19U-5	0	02	D5	5091584	851 €		
HITACHI	ZX22U-2 ZX26U-5 ZX27U-2 ZX27U-3 ZX29U-3	1	13	D5	5088131	1 076 €		
HITACHI	ZX33U-5 ZX38U-5	1	13	D5	5102396	1 076 €		
HITACHI	ZX48U-5	2	22	D5	5088948	1 445 €	5090109	2 168 €
HITACHI	ZX55U-5	2	22	D8	5088948	1 445 €	5090109	2 168 €
HITACHI	ZX65USB-3 ZX65USB-5	3	31	D8	5093328	1 889 €	5111707	2 883 €
HITACHI	ZX85USB-5	3	32	D10	5093319	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €
HITACHI	ZX130-5 ZX130LCN-5 ZX135US-5	5	53	D20			5109743	5 602 €
HITACHI	ZX160W ZX170W-5	6	61	D20			5119970	6 695 €
HITACHI	ZX190W-5	6	61	D30			5104469	6 695 €
HITACHI	ZX200 ZX210 ZX225US	6	62	D40			5104469	6 695 €
HITACHI	ZX300LC-6	7	71	D40			5112430	10 739 €
HITACHI	ZX350LC-6	7	72	D40			5118706	10 739 €
HITACHI	ZX490 LCH-6	7	73P1E	D65			H7S-MACHINE	10 739 €
HYUNDAI	R15-7 R18-9	0	02	D5	5093833	851 €		
HYUNDAI	R16-9 R17Z-9A	0	02	D5	5093340	851 €		
HYUNDAI	R25Z-9 R27Z-9 R30Z-9A	1	13	D5	5100630	1 076 €		
HYUNDAI	R35Z-9	1	13	D5	5093341	1 076 €		
HYUNDAI	R55-9 R55W-9 R60CR-9	2	23	D8	5088928	1 445 €	5090121	2 168 €
HYUNDAI	R80CR-9	3	32	D10	5103271	1 889 €	5120068	2 883 €
HYUNDAI	R80-7	3	32	D8	5104146	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €
HYUNDAI	HW140 HX140L HX145LCR R125LCR-9A HX130LCR	5	52	D20			5121357	5 602 €
HYUNDAI	HX180L R180LC-9	6	61	D20			5129313	6 695 €
HYUNDAI	HW210 HX220L HX235CLR	6	62	D40			5109205	6 695 €
IHI	9VX3 9VXE	0	01	D5	5093331	851 €		
IHI	12VX 12VXE	0	02	D5	5093781	851 €		
IHI	17VXE 17VXT 17VX3 19VXT	0	02	D5	5091287	851 €		
IHI	25V4-F 27V4 30V4	1	12	D5	5088268	1 076 €		
IHI	35V4	1	13	D5	5093333	1 076 €		
IHI	40VXL 45V4	2	23	D5	5093338	1 445 €	5093337	2 168 €
IHI	60V4	2	23	D8	5093338	1 445 €	5093337	2 168 €
IHI	80VX3 85V4	3	32	D10	5093339	1 889 €	5121483	2 883 €

Les mises à jour de cette liste sont disponibles sur notre site www.acb-morin.com

* Certains coupleurs n'ont pas encore été codifiés; pour ceux-là, vous avez un code générique où il vous suffit de remplacer MACHINE par la marque et le type de votre machine.

¹ ATTENTION, la commande d'origine pour les attaches rapides sur ces pelles n'est pas compatible avec les exigences d'installation de nos coupleurs. Pour parer à cette incompatibilité, vous devez, en plus du coupleur ACB, installer un Bloc Hydraulique pour pelle et une Bobine de tension adaptée à la machine. Pour plus d'information, nous consulter

MARQUE	MACHINES	MODULE	SERIE GODET	CLASSE DE DENT	MECANIQUE CODE ARTICLE*	MECANIQUE PRIX HT €	HYDRAULIQUE CODE ARTICLE*	HYDRAULIQUE PRIX HT €
JCB	8008 CTS 8010 CTS	0	01	D5	5088899	851 €		
JCB	18Z	0	02	D5	5121803	851 €		
JCB	8014 CTS 8016 CTS 8018 CTS 8020 CTS	0	02	D5	5101761	851 €		
JCB	8025ZTS 8026CTS	1	12	D5	5104440	1 076 €		
JCB	1CX 8030 ZTS 8035 ZTS	1	13	D5	5104440	1 076 €		
JCB	48Z-1 51R- 1 55Z-1 57C-1	2	22	D8	5106184	1 445 €	5106183	2 168 €
JCB	65R-1 67C-1 85Z 86C 8080ZTS 8085ZTS 90Z-1 HYDRADIG110W	3	31	D10	5100217	1 889 €	5104088	2 883 €
JCB	3CX 4CX	3	31	D8	5100217	1 889 €	5104088	2 883 €
JCB	JS70 JZ70	3	32	D10	5100577	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €
JCB	100C-1	4	40	D15	5111316	2 697 €	H4S-MACHINE	3 712 €
JCB	JS115	5	52	D20			H5S-MACHINE	5 602 €
JCB	JS130 JS145	5	53	D20			5120197	5 602 €
JCB	JS220	6	62	D30			5104521	6 695 €
KAISER	S2	4	42	D20	5110120	2 697 €	H4S-MACHINE	3 712 €
KAISER	S10 S12	5	52	D20			5107717	5 602 €
KOBELCO	SK08	0	00	D5	5093499	851 €		
KOBELCO	SK10SR-3	0	02	D5	5093426	851 €		
KOBELCO	SK16 SK18	0	02	D5	5091409	851 €		
KOBELCO	SK17SR-5	0	02	D5	5092017	851 €		
KOBELCO	SK25SR-6	1	13	D5	5088166	1 076 €		
KOBELCO	SK28SR-6	1	13	D5	5106843	1 076 €		
KOBELCO	SK30SR-6 SK35SR-6	1	13	D5	5100573	1 076 €		
KOBELCO	SK45SRX-6 SK55SRX-6	2	22	D8	5092346	1 445 €	5092345	2 168 €
KOBELCO	SK75SR-3E SK85MSR-3E	3	32	D10	5093502	1 889 €	5104722	2 883 €
KOBELCO ¹	SK140SRLC-5 SK140SRLC-3	5	53	D20			5121932	5 602 €
KOBELCO ¹	SK180LC-10 SK180N-10	6	61	D20			5124564	6 695 €
KOBELCO ¹	SK230SRLC-3	6	61	D30			5109379	6 695 €
KOBELCO ¹	SK210LC/NLC-10 SK260SRNLC-3	6	62	D40			5109379	6 695 €
KOBELCO ¹	SK260LC-10 SK260NLC-10	6	62	D40			5112219	6 695 €
KOBELCO ¹	SK270SRLC-5 SK270SRNLC-5	6	62	D30			5109379	6 695 €
KOBELCO ¹	SK350LC-10 SK350NLC-10	7	71P1E	D55			H7S-MACHINE	10 739 €

Les mises à jour de cette liste sont disponibles sur notre site www.acb-morin.com

* Certains coupleurs n'ont pas encore été codifiés; pour ceux-là, vous avez un code générique où il vous suffit de remplacer MACHINE par la marque et le type de votre machine.

¹ ATTENTION, la commande d'origine pour les attaches rapides sur ces pelles n'est pas compatible avec les exigences d'installation de nos coupleurs. Pour parer à cette incompatibilité, vous devez, en plus du coupleur ACB, installer un Bloc Hydraulique pour pelle et une Bobine de tension adaptée à la machine. Pour plus d'information, nous consulter

MARQUE	MACHINES	MODULE	SERIE GODET	CLASSE DE DENT	MECANIQUE CODE ARTICLE*	MECANIQUE PRIX HT €	HYDRAULIQUE CODE ARTICLE*	HYDRAULIQUE PRIX HT €
KOMATSU	PC03-1 PC09-1	0	01	D5	5093802	851 €		
KOMATSU	PC14R-3 PC16R-3 PC18MR-3	0	02	D5	5094398	851 €		
KOMATSU	PC22MR-3	1	12	D5	5093739	1 076 €		
KOMATSU	PC26MR-3	1	12	D5	5088374	1 076 €		
KOMATSU	PC30MR-3 PC35MR-3	1	13	D5	5094333	1 076 €		
KOMATSU	PC45MR-3	2	23	D5	5092385	1 445 €	5092384	2 168 €
KOMATSU	PC55MR-3	2	23	D8	5092385	1 445 €	5092384	2 168 €
KOMATSU	WB93R-5(tracto) WB93S-5(tracto) WB97R-5(tracto) WB97S-5(tracto)	3	31	D10	5094165	1 889 €	5107318	2 883 €
KOMATSU	PC75R-2 PW75	3	32	D10	5104291	1 889 €	5107690	2 883 €
KOMATSU	PC78MR-6	3	32	D10	5102078	1 889 €	5106133	2 883 €
KOMATSU	PC80MR-3	3	32	D10	5093658	1 889 €	5107120	2 883 €
KOMATSU	PC88MR-6 PC88MR-8 PC88MR-10 PW98MR-8	4	40	D10	5108355	2 697 €	5124359	3 712 €
KOMATSU	PC118MR-8 PW118MR-8	4	41	D15	5113484	2 697 €	5120490	3 712 €
KOMATSU	PC138US-10 PC138US-11 PW148-8 PW148-10	5	53	D20			5116158	5 602 €
KOMATSU	PC170LC-10 PC170LC-10-LGP PC190LC-8	6	61	D20			5103989	6 695 €
KOMATSU	PC210LCI-10 PC210LC-11 HB215	6	62	D30			5103761	6 695 €
KOMATSU	PC210/LC-10 PC210LC/NLC-8	6	62	D40			5103761	6 695 €
KOMATSU	PC290LC-11	7	71	D40			5122129	10 739 €
KOMATSU	PC490-LC-11	7	73P1E	D65			H7S-MACHINE	10 739 €
KUBOTA	K008-3 U10-3	0	01	D5	5088899	851 €		
KUBOTA	KX016-4 KX019-4 U15-3N U17-3a	0	02	D5	5088840	851 €		
KUBOTA	R310	0	02	D5	5100422	851 €		
KUBOTA	KX027-4 U27-4	1	12	D5	5088160	1 076 €		
KUBOTA	KX030-4 KX71-3	1	12	D5	5087737	1 076 €		
KUBOTA	KX61-3 U20-3 U25-3	1	12	D5	5088126	1 076 €		
KUBOTA	KX037-4 KX101-3a3 U35-3a3 U36-4	1	13	D5	5088225	1 076 €		
KUBOTA	KX042-4 KX121-3a	2	22	D5	5092757	1 445 €	5092756	2 168 €
KUBOTA	U48-4	2	23	D5	5088611	1 445 €	5090123	2 168 €
KUBOTA	KX057-4 U55-4	2	23	D8	5088611	1 445 €	5090123	2 168 €
KUBOTA	KX080-3 KX080-4	3	32	D15	5088693	1 889 €	5103941	2 883 €

Les mises à jour de cette liste sont disponibles sur notre site www.acb-morin.com

* Certains coupleurs n'ont pas encore été codifiés; pour ceux-là, vous avez un code générique où il vous suffit de remplacer MACHINE par la marque et le type de votre machine.

¹ ATTENTION, la commande d'origine pour les attaches rapides sur ces pelles n'est pas compatible avec les exigences d'installation de nos coupleurs. Pour parer à cette incompatibilité, vous devez, en plus du coupleur ACB, installer un Bloc Hydraulique pour pelle et une Bobine de tension adaptée à la machine. Pour plus d'information, nous consulter

MARQUE	MACHINES	MODULE	SERIE GODET	CLASSE DE DENT	MECANIQUE CODE ARTICLE*	MECANIQUE PRIX HT €	HYDRAULIQUE CODE ARTICLE*	HYDRAULIQUE PRIX HT €
LIEBHERR	A309 A910Compact A912Compact	4	42	D15	5113727	2 697 €	5120233	3 712 €
LIEBHERR	R313	5	52	D15			5119676	5 602 €
LIEBHERR	A914Li/Compact R914Compact A/R900C A916Li	5	53	D15			5119676	5 602 €
LIEBHERR	A918Li/Compact R918Li R920Compact	6	61	D20			5104294	6 695 €
LIEBHERR	A920litronic	6	61	D30			5104462	6 695 €
LIEBHERR	A/R922 LH35M R920 R924Compact R926Compact	6	62	D30			5104462	6 695 €
LIEBHERR	A924litronic A928litronic R924 (3B)	6	62	D40			5103951	6 695 €
LIEBHERR	R926 Classic-Advanced R926-III-IV-V	6	63	D40			5103951	6 695 €
LIEBHERR	R926 PALIER ETANCHE	6	62	D40			5113823	6 695 €
LIEBHERR	R936	7	71	D40			5118418	10 739 €
LIEBHERR	R946	7	81	D55			5120263	10 739 €
LIEBHERR	R950 Demolition	7	72P1E	D65			H7S-MACHINE	10 739 €
MECALAC	8MCR	3	MECALAC	D10	5100135	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €
MENZI-MUCK	A20	1	12	D5	5105760	1 076 €		
MENZI-MUCK	A61	3	32	D10	5125106	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €
MENZI-MUCK	M220	3	32	D15	M3S-MACHINE	1 889 €	5121986	2 883 €
MENZI-MUCK	M530	4	42	D20	M4S-MACHINE	2 697 €	H4S-MACHINE	3 712 €
MESSERSI	M-13K M-16BV M-16U M-18BE	0	02	D5	5101372	851 €		
MESSERSI	M22U	1	12	D5	M1S-MACHINE	1 076 €		
MESSERSI	M25 M-28U M-28K M-35K M-38U	1	12	D5	5101371	1 076 €		
NEW HOLLAND	E16B E18B	0	02	D5	5091409	851 €		
NEW HOLLAND	E26BSR	1	12	D5	5100572	1 076 €		
NEW HOLLAND	E27-2SR E29BSR	1	13	D5	5100572	1 076 €		
NEW HOLLAND	E35SR/BSR E39BSR	1	13	D5	5100573	1 076 €		
NEW HOLLAND	E45B/SR E50B/SR E55B/SR	2	22	D8	5092346	1 445 €	5092345	2 168 €
NEW HOLLAND	E57C E60C	2	23	D8	5088928	1 445 €	5090121	2 168 €
NEW HOLLAND	B100C B110C B115C	3	32	D15	5104529	1 889 €	5107729	2 883 €
NEW HOLLAND	E135B	5	53	D15			H5S-MACHINE	5 602 €

Les mises à jour de cette liste sont disponibles sur notre site www.acb-morin.com

* Certains coupleurs n'ont pas encore été codifiés; pour ceux-là, vous avez un code générique où il vous suffit de remplacer MACHINE par la marque et le type de votre machine.

¹ ATTENTION, la commande d'origine pour les attaches rapides sur ces pelles n'est pas compatible avec les exigences d'installation de nos coupleurs. Pour parer à cette incompatibilité, vous devez, en plus du coupleur ACB, installer un Bloc Hydraulique pour pelle et une Bobine de tension adaptée à la machine. Pour plus d'information, nous consulter

MARQUE	MACHINES	MODULE	SERIE GODET	CLASSE DE DENT	MECANIQUE CODE ARTICLE*	MECANIQUE PRIX HT €	HYDRAULIQUE CODE ARTICLE*	HYDRAULIQUE PRIX HT €
SANY	SY16 SY18	0	02	D5	5106866	851 €		
SANY	SY26	1	13	D5	5121917	1 076 €		
SANY	SY35	1	13	D5	5106869	1 076 €		
SANY	SY50C	2	23	D5	5120593	1 445 €	5120592	2 168 €
SANY	SY75	3	31	D10	5107660	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €
SANY	SY135	5	52	D30			5121927	5 602 €
SANY	SY215C	6	62	D40			5103761	6 695 €
SANY	SY335C	7	71	D55			5125989	10 739 €
SANY	SY365C	7	72	D55			5125989	10 739 €
SUNWARD	SWE17 SWE18UB	0	02	D5	5120815	851 €		
SUNWARD	SWE25B	1	12	D5	5128078	1 076 €		
SUNWARD	SWE40U	2	22	D5	5128077	1 445 €	5121076	2 168 €
SUNWARD	SWE60B	2	23	D8	5121077	1 445 €	5121076	2 168 €
TAKEUCHI	TB108 TB210R	0	01	D5	5101290	851 €		
TAKEUCHI	TB016 TB215R TB216	0	02	D5	5093648	851 €		
TAKEUCHI	TB219	0	02	D5	5094384	851 €		
TAKEUCHI	TB225 TB228 TB23R TB230	1	12	D5	5088245	1 076 €		
TAKEUCHI	TB138FR TB235 (SH) TB240	1	13	D5	5088260	1 076 €		
TAKEUCHI	TB153FR TB250	2	22	D8	5092346	1 445 €	5092345	2 168 €
TAKEUCHI	TB260	2	22	D8	5094279	1 445 €	5094278	2 168 €
TAKEUCHI	TB175 TB175W TB180FR TB280FR TB290 monobloc TB295W	3	32	D10	5100216	1 889 €	5104723	2 883 €
TAKEUCHI	TB1140 TB2150R	5	53	D20			5121356	5 602 €
TEREX	TC10Z	0	01	D5	MOS-MACHINE	851 €		
TEREX	TC15 TC16 TC19 TC20	0	02	D5	5093852	851 €		
TEREX	TC25 TC29	1	12	D5	5113138	1 076 €		
TEREX	TC35 TC37	2	22	D5	5103940	1 445 €	5103938	2 168 €
TEREX	TC48 TC50	2	23	D5	5093855	1 445 €	5093854	2 168 €
TEREX	TC60	2	23	D8	5093855	1 445 €	5093854	2 168 €
TEREX	FERMEC 860 TLB890 (tracto)	3	32	D10	5105994	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €
TEREX	TC85 TW75 TW95	3	32	D10	5093856	1 889 €	5112917	2 883 €
TEREX	TW110 TC125	4	40	D15	5119173	2 697 €	H4S-MACHINE	3 712 €

Les mises à jour de cette liste sont disponibles sur notre site www.acb-morin.com

* Certains coupleurs n'ont pas encore été codifiés; pour ceux-là, vous avez un code générique où il vous suffit de remplacer MACHINE par la marque et le type de votre machine.

¹ ATTENTION, la commande d'origine pour les attaches rapides sur ces pelles n'est pas compatible avec les exigences d'installation de nos coupleurs. Pour parer à cette incompatibilité, vous devez, en plus du coupleur ACB, installer un Bloc Hydraulique pour pelle et une Bobine de tension adaptée à la machine. Pour plus d'information, nous consulter

MARQUE	MACHINES	MODULE	SERIE GODET	CLASSE DE DENT	MECANIQUE CODE ARTICLE*	MECANIQUE PRIX HT €	HYDRAULIQUE CODE ARTICLE*	HYDRAULIQUE PRIX HT €
TOPTec	1850E	2	23	D8	5114219	1 445 €	5114501	2 168 €
UNAC	22TRR	6	60	D30			5103990	6 695 €
VENIERI	VF1.33B	1	12	D5	5119253	1 076 €		
VENIERI	VF10.23B/C VF10.33B	3	31	D10	M3S-MACHINE	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €
VENIERI	VF6.23B VF8.23D/E	3	31	D8	5104709	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €
VENIERI	VF12.23	3	32	D15	M3S-MACHINE	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €
VOLVO	EC15B EC15D EC18D	0	02	D5	5100761	851 €		
VOLVO	EC20C EC20D	0	02	D5	5102272	851 €		
VOLVO	EC27C ECR25D	1	12	D5	5088181	1 076 €		
VOLVO	EC35D ECR40D	1	13	D5	5100632	1 076 €		
VOLVO	EC55C ECR50D ECR58D EW60E ECR48	2	22	D8	5092293	1 445 €	5092292	2 168 €
VOLVO	ECR88D	3	32	D10	5092683	1 889 €	5103091	2 883 €
VOLVO	ECR145E EC140E EW140D EWR150E	5	53	D20			5117102	5 602 €
VOLVO	EC180E EWR170E EW160E	6	61	D20			5120480	6 695 €
VOLVO	EW180E	6	61	D30			5108565	6 695 €
VOLVO	ECR235E	6	62	D30			5104204	6 695 €
VOLVO	EC220E	6	62	D40			5104204	6 695 €
VOLVO	EC240/B/C EC250E	6	62	D40			5108605	6 695 €
VOLVO	EC300 EL ECR355	7	71P1E	D40			5124519	10 739 €
WACKER-NEUSON	803	0	01	D5	5088899	851 €		
WACKER-NEUSON	1404 2003RD ET16 ET18 ET20 EZ17	0	02	D5	5093052	851 €		
WACKER-NEUSON	2503 ET24	1	12	D5	5088443	1 076 €		
WACKER-NEUSON	EZ26 EZ28	1	12	D5	5093068	1 076 €		
WACKER-NEUSON	ET35 EZ36	1	13	D5	5123355	1 076 €		
WACKER-NEUSON	ET/EW65	2	22	D8	5100438	1 445 €	5100437	2 168 €
WACKER-NEUSON	EZ53	2	22	D8	5093073	1 445 €	5093072	2 168 €
WACKER-NEUSON	75Z3 8002 8003 EZ80	3	32	D8	5092444	1 889 €	5104419	2 883 €
WACKER-NEUSON	ET90	4	40	D15	5104724	2 697 €	H4S-MACHINE	3 712 €
WACKER-NEUSON	EW100	4	42	D10	5104886	2 697 €	5120590	3 712 €

Les mises à jour de cette liste sont disponibles sur notre site www.acb-morin.com

* Certains coupleurs n'ont pas encore été codifiés; pour ceux-là, vous avez un code générique où il vous suffit de remplacer MACHINE par la marque et le type de votre machine.

¹ ATTENTION, la commande d'origine pour les attaches rapides sur ces pelles n'est pas compatible avec les exigences d'installation de nos coupleurs. Pour parer à cette incompatibilité, vous devez, en plus du coupleur ACB, installer un Bloc Hydraulique pour pelle et une Bobine de tension adaptée à la machine. Pour plus d'information, nous consulter

MARQUE	MACHINES	MODULE	SERIE GODET	CLASSE DE DENT	MECANIQUE CODE ARTICLE*	MECANIQUE PRIX HT €	HYDRAULIQUE CODE ARTICLE*	HYDRAULIQUE PRIX HT €
YANMAR	SV05	0	00	D5	5106155	851 €		
YANMAR	SV08 B08	0	00	D5	5093499	851 €		
YANMAR	Vio10-2A Vio12	0	00	D5	5093426	851 €		
YANMAR	SV16 SV18 sans anneau sur bielle	0	02	D5	5091379	851 €		
YANMAR	Vio17U	0	02	D5	5092017	851 €		
YANMAR	SV22 Vio20-4	1	12	D5	5088130	1 076 €		
YANMAR	SV26 Vio25-4 Vio26-6 Vio27-6 Vio33U Vio38U	1	13	D5	5088166	1 076 €		
YANMAR	Vio50-6 Vio57-6	2	23	D8	5092208	1 445 €	5092207	2 168 €
YANMAR	B75W B95W SV85	3	32	D10	5093856	1 889 €	5112917	2 883 €
YANMAR	B7-5B VIO70 VIO75	3	32	D15	5089012	1 889 €	5103080	2 883 €
YANMAR	B110W	4	40	D15	5119173	2 697 €	5113481	3 712 €
YANMAR	SV120	4	42	D15	5119173	2 697 €	5113481	3 712 €
YANMAR	SV100-2 VIO80 VIO80-1 VIO82	4	42	D15	5093893	2 697 €	5115506	3 712 €
YTO	SCOOP 19U	0	02	D5	5120815	851 €		
YTO	SCOOP 27U	1	13	D5	5128078	1 076 €		
YTO	SCOOP 40U	2	22	D8	5128077	1 445 €	5128076	2 168 €
YUCHAI	YC25-8 YC25-SR	1	12	D5	M1S-MACHINE	1 076 €		
YUCHAI	YC35-8 YC35-SR	1	13	D5	M1S-MACHINE	1 076 €		
YUCHAI	YC55	3	31	D8	M3S-MACHINE	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €
YUCHAI	YC85	3	32	D10	M3S-MACHINE	1 889 €	H3S-MACHINE	2 883 €