




Pièces détachées Tarif 2018

Coupleur ISO Hydraulique Module H6S / 15t à 24t

COUPLEURS & GODETS

Code Article	Coupleur	Prix HT €
Selon modèle	Coupleur H6S	6 695€



Repère	Code Article	Kits SAV et Pièces Détachées	Qté	Prix HT €/p
A	1020120	Vis CHC	2	1.05€
B	1020113	Axe épaule	2	45.15€
C	1020094	Ressort de traction	2	12.60€
D	1003257	Goupille cylindrique	2	3.15€
E	5102355	Palier latéral vérin H6S	2	75.60€
F	5102353	Plats découpe	1	6.30€
G	5102351	Bavette supérieure	1	18.90€
H	1020100	Rondelle d'appui	2	5.25€
I	1020092	Vis CHC	4	2.10€
J	5102352	Bavette Inférieure	1	68.25€
K	5102354	Plat découpe	1	6.30€
L	1020115	Vis à embase	6	1.05€
M	1020093	Vis CHC	1	1.05€
N	5103182	Témoin rose fluo	1	23.10€
O	1020097	Bague	1	8.40€
P	1020114	Joint torique	2	3.15€
Q	1006993	Goupille élastique épaisse	1	1.05€
R	1020204	Axe lisse	1	23.10€
S	1000222	Graisseur droit	2	1.05€
T	1009146	Bague lisse	2	6.30€
U	1020203	Ressort de torsion	1	23.10€
V	1020096	Axe épaule	1	68.25€
W	1020222	Joint torique	2	3.15€
X	1020211	Came usinée	1	450.45€
Y	1020099	Axe lisse	1	30.45€
Z	1020365	Vis CHC	4	1.05€
AA	5102270	Patte arrêt axe droit	1	21€
AB	1020116	Axe came	1	225.75€
AC	1005014	Goupille élastique	1	1.05€
AD	5102445	Plat plié	1	30.45€
AE	5102271	Patte arrêt axe gauche	1	29.40€
AF	1000288	Rondelle plate	2	1.05€
AG	1000161	Vis H	2	1.05€
AH	5102413	Poignée de déverrouillage Violet	1	121.80€

Repère	Code Article	Kits SAV et Pièces Détachées	Qté	Prix HT €/p
AI	1020416	Pochette de joints	1	66.15€
AJ	1020119	Vérin Complet	1	877.80€