


Pièces détachées Tarif 2017

Curage Inclinable M7 Profil P42 - 2 Vérins



Repère	Code Article	Pièces Détachées	Qté	Prix HT €/pièce
A	1008124	Axe à patte	1	607.95€
B	1001016	Vis CHC	4	1.89€
C	5000182	Appui réglable	2	31.50€
D	5000181	Appui cale épaisseur 0.1 mm	2	2.52€
E	5000180	Appui cale épaisseur 0.2 mm	2	2.52€
F	5000179	Appui cale épaisseur 0.5 mm	2	2.52€
G	5000178	Appui cale épaisseur 1 mm	2	3.15€
H	5002909	Appui embase soudée	2	72.45€
I	1002497	Ecrou H	1	49.25€
J	1008104	Rondelle cale	1	46.83€
K	1008112	Bague lisse	2	92.28€
L	1000222	Graisser droit	5	1.05€
M	1008127	Axe à patte	2	307.65€
N	1000844	Bouchon	8	16.80€
O	1008110	Bague fendue	4	14.50€
P	1008121	Anneau élastique extérieur	2	5.67€
Q	1008105	Union mâle	2	5.67€
R	1008128	Anneau élastique extérieur	2	7.77€
S	1008109	Bague fendue	4	17.75€
T	1008125	Axe épaule	2	373.80€
-	1008108	Pochette de joint	1	181.65€
-	1008111	Vérin complet	1	1 094.10€