


Pièces détachées Tarif 2020

Curage inclinable Module 5 - 1 Vérin



Repère	Code Article	Kits SAV et Pièces Détachées	Qté	Prix HT €/pièce
A	1000935	Axe de tête orientable 75x495	1	352.72€
B	1000241	Ecrou nylstop M12	2	2.30€
C	1000217	Vis M12	2	2.30€
D	1000933	Axe tête de vérin 50x240	1	73.16€
E	1001708	Axe pied de vérin 60x275	1	93.91€
F	1001334	Bague tête orientable 75x95x70	2	109.20€
G	5012051	Rondelle tête orientable 40-140x10	1	12.67€
H	1000250	Goupille Béta 6x108	2	2.30€
I	1000246	Ecrou H nylstop M39	1	20.64€
J	1001899	Union	2	6.88€
K	1000830	Vérin 100x55x600x300	1	503.41€
-	1001335	Bague tête de vérin 50x55x30	2	24.02€
-	1001483	Bague pied de vérin 60x65x30	2	24.02€
-	1000837	Pochette de joints 100x56x0x0	1	155.06€

Modèle :



- CIM5 remplacé par le 5IP1 depuis fin 2013