


## Pièces détachées Tarif 2017

## Curages inclinables Module 2 Profil 3 et Modules 3 et 4 -1Vérin

Repère	Code Article	Kits SAV et Pièces Détachées	Qté	Prix HT €/pièce
A	1000927	Axe à patte tête inclinable	1	82.95€
B	1002148	Axe tête et pied de vérin	2	51.45€
C	1002598	Rondelle cale	2	12.18€
D	1000192	Vis CHC M12	2	2.21€
E	1001625	Bague lisse	2	52.50€
F	1001652	Rondelle cale	1	4.41€
G	1000245	Ecrou H nylstop M30	1	7.77€
H	1003231	Gicleur	2	2.21€
I	1002926	Union male	4	6.62€
J	1000820	Vérin	1	290.85€
K	1003230	Coude orientable	2	13.23€
L	1000852	Union male	2	5.57€
M	1002084	Valve pilotée	1	174.30€
-	1000833	Pochette de joints	1	74.55€



Modèles :



- CIM2 P3 remplacé par le 2IP1 depuis 2013
- CIM3 remplacé par le 3IP1 depuis 2013
- CIM4 remplacé par le 4IP1 depuis 2014